




I.B. S.n.c. di Bertoli e Cabrini Via R. Marani, 3 Z.I. - 42045 LUZZARA (RE)

Tel. (0522) 977774 – 223435 - 223456 - Fax (0522) 976070

Partita IVA 00599360351

E-mail: commerciale@ibnastri.it - <http://www.ibnastri.it>

TAGLIA COSTINE

MACCHINA BREVETTATA

LA MACCHINA È
CONFORME ALLE
NORMATIVE "CE" SULLA
SICUREZZA.

LE DIMENSIONI SONO
VARIABILI IN BASE ALLA
RICHIESTA DEL CLIENTE.



MACCHINA composta da:

N.2 - Nastri di alimentazione sega.

Struttura in tubolare e piatto di adeguate dimensioni in acciaio inox AISI 304 satinato.

Nastro da trasporto a catena in acciaio inox AISI 304.

Motoriduttori da 0,18 kW.

N.2 - Nastri di uscita sega.

Struttura in tubolare e piatto di adeguate dimensioni in acciaio inox AISI 304 satinato.

Nastro da trasporto a catena in acciaio inox AISI 304.

Motoriduttori da 0,18 kW.

n.1 - Sega ossa COLOMBINI in acciaio inox.

Struttura completamente inox Aisi 304.

Ruote diam 320 con gola.

Motore trifase 1,1Kw , 1400 giri completamente inox IP69K.

Portelli copriruote.

Doppio guidalama regolabile, con carbide di riscontro.

Portello copri ruote con asole inferiori per scarico segatura.

Tensionamento lama con dinamometro.

n.1 - Quadro elettrico in acciaio inox contenente:

protezioni dei vari motori, n.3 inverter trifase HITACHI, PLC e touch screen da 4


pollici per la gestione dei tempi. Pulsanti di comando sulla porta.

n.1 - Struttura di sostegno in acciaio inox AISI 304 montata su piedini registrabili.



Caratteristiche tecniche:

capacità di produzione 800 pezzi ora.

IMPIANTO PNEUMATICO



APERTURA CARRELLO PREMI LOMBO






**GESTIONE
SALITA E DISCESA
BINDELLO**

QUADRO ELETTRICO

CONTIENE
PLC
INVERTER TRIFASER
TASTIERA
TOUCH SCREEN 4"



TASTIERA TOUCH SCREEN 4''



Scelta Lavorazioni lavorazione scelta

gi[uyp] gi[uyp]

Attiva ricetta lavorazione in uso

gi[uyp]



2 Pale

nastri post.	40.10	ritardo discesa bindello	0.10
nastri ant.	40.00	ritardo salita bindello	1.00
nastro lombi	40.20	ritardo discesa premi lombo	1.10
bindello	30.00	ritardo salita premi lombo	3.10
		ritardo apertura macchina	2.10
		ritardo chiusura macchina	3.50
		ritardo apertura carter	2.50
tempo sic.avvio	4.00	ritardo chiusura carter	2.00


PASSWORD

*

OK



TAGLIA COSTINE SENZA
CARICO AUTOMATICO



TAGLIA COSTINE CON
CARICO AUTOMATICO

DIMENSIONI DI MASSIMA